Cat Chimica

FICHE TECHNIQUE

AC - 3

DESINCRUSTANT CONCENTRE POUR TRAYEUSES MECHANIQUES

- **APPLICATIONS** :

AC - 3 est un produit acide pour le nettoyage et détartrage de tout le matériel de traite. Il est conçu pour le nettoyage des circuits et des appareils de traite mécanique, Réservoirs etc. La TRES haute concentration permet d'éliminer le calcaire, la pierre de lait, à bas cout et rapidement. Il permet aussi d'obtenir un lait exempt de contaminations bactériennes. La concentration TRIPLE permet d'épargner les couts de transport et d'emballage.

- **MODE D'EMPLOI :**

La concentration d`utilisation dépend du dispositif de traite, de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation du produit lui - même. En général, on utilisé de 0,5 à 1 % dans l'eau.

Rincer le circuit à l'eau claire. A LA FIN L'EAU DEVRA ETRE LIMPIDE.

1. Faire circuler la solution entre 10 et 15 minutes.
2. Rincer le circuit à l'eau claire.

NE PAS MELANGER AVEC AUCUN PRODUIT CONTENANT CHLORE.

- **FREQUENCE D'UTILISATION :**

UTILISER A CHAQUE 3 TRAITES. LA "PIERRE DE LAIT" SE FORME TRES RAPIDEMENT ET ELLE EST RESPONSABLE DE LA CONTAMINATION DU LAIT

	Lundi	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
MATIN	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*	*Alca-Blu*
SOIR	*Alca-Blu*	AC - 3	*Alca-Blu*	AC - 3	*Alca-Blu*	AC - 3	*Alca-Blu*

- **DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES**

Etat :	Liquide
pH:	2 a 1 %
Mousse:	Aucune
Couleur :	Aucune
Odeur :	épicé

- **PRECAUTIONS :**

Porter des habits et gants adéquats, se protéger les yeux et le visage. CORROSIF à l'état pur. Provoque lésions. En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin. Conserver loin des produits alcalins et chlores. En contact avec le chlore, libère un gas très irritant.

Cat Chimica s.r.l Loc. La Villa, 44 - 43053 Compiano - Parma - ITALY
Tel. 0039 0525 825293 / 00393461578675 www.catchimica.com